

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Distribution de : **VITROLLES**

Maître d'ouvrage : MAIRIE DE LANUEJOLS

Mende, le mardi 14 décembre 2021

Page 1/1

NUEJOLS

Lieu de prélèvement	Terrain		Laboratoire								
	Chlore total mg(Cl2)/L	Temp. de l'eau °C	Bactériologie					Physico-chimie			
			Bact. coli-formes n/(100mL)	Esché- richia coli n/(100mL)	Flore à 22°C n/mL	Flore à 37°C n/mL	Entéro- coques n/(100mL)	Conduc- tivité µS/cm	Amo- nium mg/L	pH unité pH	Turbi- dité NFU
SORTIE UV DE VITROLLES ROBINET APRES UV	<0,03	7,9	0	0	1	<1	0	497	<0,05	8	3,8
VITROLLES HABITATION PARTICULIERE	<0,03	6,5	0	0	12	<1	0	498	<0,05	8	1,7
Limites de qualité en gras Références de qualité en Italiques			0	0			0	1100 200		9 6,5	1

Afin de faciliter la lisibilité du bulletin sanitaire, le tableau ci-dessus ne reprend qu'une partie représentative des paramètres réalisés lors du contrôle sanitaire. Néanmoins l'interprétation des résultats tient compte de la totalité des paramètres échantillonnés. La quantification exhaustive des paramètres est consultable à la demande en mairie.

Résultats conformes, le jour du contrôle, aux limites de qualité en ce qui concerne les paramètres microbiologiques et physico-chimiques mesurés. Il faut cependant noter la présence de turbidité.

La présence en excès de turbidité indique une quantité anormale de matière en suspension sans toutefois nécessiter des mesures sanitaires particulières. Elle peut générer des saveurs et des odeurs désagréables.

Ces fortes valeurs peuvent perturber l'efficacité du traitement de désinfection, et entraîner une contamination bactériologique du réseau de distribution.

Le paramètre turbidité doit être strictement maîtrisé au niveau de l'installation de production.

Afin d'assurer une bonne désinfection, il est préconisé de maintenir une turbidité inférieure à 1 NFU.

Conclusions

Interprétations

Préconisations